



Règles d'or :

1. En cas de doute, considérer qu'il s'agit d'amiante
2. Il est préférable de laisser un MCA en bon état (sans exposition) que de le retirer
3. Pas de relation Dose/Effet, les valeurs 0,1 et 0,01 f/cm³ ne sont pas des valeurs de sûreté
4. La valeur à atteindre est 0

